CENTRO CERAMICO

CENTRO DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE PER L'INDUSTRIA CERAMICA

SEDE

Via Martelli, 26 - 40138 **Bologna**
Tel. 051-534015 - Fax 051-530085

CERTI.CER.
LABORATORIO DI ZONA
Via Valle d'Aosta, 1 - 41049 **Sassuolo**
Tel. e Fax 0536-802154

Part. IVA 0094778-0375

Bologna, 15/10/2012

Spett.le

TECNO CER s.r.l.
Via Verdi 13
40067 Pianoro BO

SEZIONE CERAMICHE TECNICHE AVANZATE

RAPPORTO DI PROVA N° 080/12

Richiesto da:	TECNO CER s.r.l. Via Verdi 13 40067 Pianoro BO
In data:	08/10/2012
Per il prodotto contrassegnato:	Come da elenco.

I risultati riportati si riferiscono solo ai campioni esaminati.

Non si assume alcuna responsabilità sull'accuratezza del campionamento salvo che questo non sia stato effettuato sotto la nostra diretta supervisione.

La riproduzione del presente rapporto di prova è autorizzata solo in forma di fotocopia completa. Per ogni riproduzione parziale è necessaria la nostra autorizzazione scritta.

Il presente rapporto di prova è costituito da 2 pagine compresa questa copertina.

Descrizione del campione: Lastre di vetro 15 x 15 x 0,4 cm, contrassegnate come da elenco: Campione 1: "LASTRE IN VETRO trattate con TECNOCLEAN 3360/02/05". Campione 2: "LASTRE IN VETRO non trattate".	
Produttore:	--------
Campionamento: - Luogo: - Data: - Effettuato da: - Come (metodi):	 -------- -------- COMMITTENTE --------
Data di ricevimento in laboratorio:	10/10/2012
Data di inizio della(e) prova(e):	11/10/2012
Data di fine della(e) prova(e):	12/10/2012

Determinazione dell'angolo di contatto

La prova è stata eseguita, con lo strumento DSA 30S KRUSS sui provini forniti. Il risultato è espresso come media di sei dati, corrispondenti a sei punti indagati. L'incertezza è espressa come scarto tipo.

	CAMPIONE	
	Vetro non trattato	Vetro trattato
Angolo di contatto Θ°	52,5 ± 1,3	98,9± 1,2

Il Direttore
Prof. Ing. Giorgio Timellini

Centro Ricerca Sperimentazione per l'Industria Ceramica - CENTRO CERAMICO BOLOGNA



Fig. 1 - Goccia d'acqua sul materiale denominato " Vetro trattato" – "Campione 1" di cui al Rapporto di Prova 080/12

Fig. 2 - Goccia d'acqua sul materiale denominato "Vetro non trattato" – "Campione 2" di cui al Rapporto di Prova 080/12

Centro Ricerca Sperimentazione per l'Industria Ceramica
CENTRO CERAMICO BOLOGNA